



需要接地?

太小导致无法过滤高频噪声? 触发了CS的保护? 改成47pF/27pF/50V

用来220PF

