







CFETOFF信号: 拉高强制关闭充电MOS。
DFETOFF信号: 拉高强制关闭放电MOS。
RST信号: 拉高立即复位; 持续拉高1S shutdown。
E_SW_EN 信号: 拉地唤醒shutdown电池包。预留

