


说明：VCC\_1V8为板上通用电源；DSP1\_DVDD18为6670芯片使用的电源；  
下图为DSP的DVDD18输出芯片，L33和L21为两个磁珠。在DSP未加电时，测得两个磁珠右边电压都为1.1V左右。  
这种情况是否很不正常，引起的原因是什么？是否会引起DSP芯片无法正常工作？



下面两张图是DSP芯片的一些上拉的引脚，连接的是VCC\_1V8的电源。

