# 铁氧体磁心高频变压器设计(一)

王全保

中图分类号: TM4

文献标识码: B

文章编号: 1606-7517 (2007) 08-13-107

#### 1 慨述

### 1.1 高频变压器的定义与分类

高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但 是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因 此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变 压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作 频率,我们将高频变压器分为以下几类:

按频率范围分为

- a. kHz级高频变压器,它是指工作频率在20kHz至几百 kHz的高频变压器;
- b. MHz级高频变压器,它是指工作频率在1MHz以上 的高频变压器。

按工作频带分为

- a. 单频或窄频级高频变压器, 它是指工作频率为单频 或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器 等:
- b. 宽频带变压器,它是指工作在一个很宽频率范围内 的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率 放大器变压器等。

# 1.2 kHz级高频变压器的特点

工作频率在几百kHz以下;

一般采用锰锌铁氧体材料;

是目前使用最多的高频变压器;

大部分是单频或窄频级的变压器。

# 2 用于高频变压器中的铁氧体材料

#### 2.1高频变压器用铁氧体材料的特性和主要用途

用于高频变压器中的铁氧体材料均为软磁铁氧体材 料。由于软磁铁氧体材料的电阻率高,高频损耗小,易干 大批量生产,产品的一致性好,成本低,是目前高频变压 器中使用量最大的一种磁性材料。软磁铁氧体材料主要分 为Mn-Zn铁氧体和Ni-Zn铁氧体两大类。Mn-Zn铁氧体用 于工作频率在0.5~1MHz以下的高频变压器中, Ni-Zn铁氧 体用于工作频率在1MHz以上的高频变压器中。Mn-Zn和 Ni-Zn铁氧体材料的品种很多,材料特性也各不相同,分 别用于各种不同要求的高频变压器和电感器中。主要包括 以下几个方面:

功率变压器,用于传输功率,变换电压和隔离等。 要求材料有高的饱和磁感应强度和低功率损耗。

信号传输变压器,用于不失真的传输交流或脉冲信 号,阻抗匹配,隔离等。要求材料有高磁导率,低磁滞损 耗和对直流的敏感小。

电信领域的滤波器电感,要求有良好的稳定性和高 Q值。材料的损耗小、在规定的温度范围内有很低的温度 系数、对时间有很好的稳定性。

干扰抑制器,抑制不需要的高频干扰信号,通过有 用的高频信号。要求在覆盖的频率范围内有高阻抗(高磁

延迟脉冲电路的电感,用于脉冲的延迟。要求材料 有高的磁导率。

强度值。

调谐回路电感,有一定的通频带。要求材料有适当 的损耗和较好的温度稳定性。

# 2.2 高频变压器用铁氧体磁心种类

铁氧体磁心由模压烧结而成,种类很多,主要有E 形、罐形、U形和环形等四大类。

#### 2.2.1 E形磁心

这是一种典型的壳式磁心,也是变压器中最常用的一 种磁心。主要有EE型、EI型两种,截面均为方形。其派生 品种为ER和ETD型,其截面为圆形。EE和EI型主要用于工 作频率偏低的普通变压器,圆截面的ER和ETD型磁心,因 其线圈的平均匝长短,故其使用频率可高于EE和EI型磁

储能、平滑电路电感。要求材料有高的饱和磁感应 心,并以ETD型磁心应用最广。此外,低矮型E形磁心在 平面变压器中的应用十分广泛,如低矮型EI型磁心、EFD 型、EQ型等。

#### EE型磁心

图1为EE型磁心的外形图,表1为其尺寸。




图1 EE型磁心外形图

表1 EE型磁芯尺寸

· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
单位	•	mm
Ŧ 111		111111

							, ,_ ,
磁芯型号	A	В	C	D	Е	F	标准
EE8.3 × 8 × 3.6	8.3	8	3.6	1.8	6.1	6	JIS
$EE10.2 \times 11 \times 4.7$	10.2	11	4.7	2.4	7.6	8.4	JIS
$\text{EE}12.5 \times 14.8 \times 5$	12.5	14.8	5.0	2.4	9	10.2	JIS
$EE12.7 \times 12.8 \times 3.5$	12.7	12.8	3.5	3.5	8.9	9.3	SJ、JIS
EE13 × 12 × 6	13	12.4	6.1	2.7	10	9.5	
EE16 × 14.4 × 4.8	16	14.4	4.8	4.0	11.7	10.4	JIS
EE16 × 16 × 5	16.1	16.1	4.5	4.55	11.3	11.8	SJ
$\mathrm{EE}16 \times 24.4 \times 4.8$	16	24.4	4.8	4.0	11.7	20.4	JIS
EE19 × 16 × 5	19	16	5.0	4.5	14.2	11.2	JIS
EE19 × 16 × 4.9	19.1	16	4.85	4.85	14.1	11.5	
EE19 × 26.8 × 5	19	26.8	5.0	4.5	14.2	22.0	JIS
EE20 × 20 × 6	20.0	20.0	5.65	5.7	14.1	14.4	SJ
EE20 × 21 × 7	20.5	21.4	7.0	5.0	13.5	14	
$EE22 \times 18.8 \times 5.8$	22	18.8	5.8	5.8	15.6	10.8	JIS
EE22 × 21.6 × 5.8	22.2	21.6	5.75	3.75	17.0	14.6	SJ
EE22 × 31 × 5.7	22	30.6	5.7	5.7	16.2	22.6	
EE22 × 29.2 × 5.8	22	29.2	5.8	5.8	15.6	21.1	JIS
EE24 × 22 × 7.7	24	22.2	7.7	6.6	17.1	15.6	
EE25 × 25 × 7	24.8	25.2	7.2	7.25	17.5	18.0	SJ
$\text{EE}25 \times 20 \times 6.2$	25.3	19.8	6.2	6.25	19	13.5	
EE25 × 32 × 6.35	25.4	31.7	6.35	6.35	18.7	25.4	
$EE25.4 \times 32 \times 6.35$	25.4	31.7	6.35	6.35	18.6	25.8	JIS
$EE25.4 \times 19 \times 6.35$	25.4	19	6.35	6.35	18.6	12.8	JIS
EE26 × 34 × 7	25.55	34	6.7	6.85	18.4	26.6	SJ
EE28 × 33.6 × 10.7	28.0	33.6	107	7.2	18.5	24.6	JIS
EE30 × 30 × 7	30	30	7.05	6.95	19.5	20	
$\mathrm{EE30} \times 26.4 \times 10.7$	30	26.4	10.7	10.7	19.5	16.4	JIS
$EE30 \times 42.6 \times 10.7$	30	42.6	10.7	10.7	19.5	32.6	JIS
$\text{EE}32 \times 32 \times 9$	32.1	32.4	9.15	9.25	22.7	23.2	SJ


续表1

磁芯型号	A	В	С	D	Е	F	标 准
$EE33 \times 27.6 \times 12.7$	33	27.6	12.7	9.7	23.1	18.6	JIS
$EE33 \times 46.6 \times 12.7$	33	46.6	12.7	9.7	23.1	38.2	JIS
EE35 × 31 × 10	35	31	10	10	24.5	19	JIS
$\text{EE}35 \times 48.4 \times 10$	35	48.4	10	10	24.5	36.4	JIS
EE35 × 48.4 × 11.7	35	48.4	11.7	10	24.5	36.4	JIS
$\text{EE}40\times45\times12$	40.1	44.6	11.7	11.7	26.8	30.6	SJ
$\mathrm{EE}40 \times 34 \times 10.7$	40	34	10.7	10.7	27.5	20.6	JIS
$\mathrm{EE40} \times 54.6 \times 11.7$	40	54.6	11.7	11.7	27.0	40.6	JIS
$\text{EE}42 \times 42 \times 12$	42.15	42.4	11.85	11.85	29.5	30.4	SJ
$\text{EE}42 \times 42 \times 15$	42	42	15	12	29.5	30.2	SJ JIS
$\text{EE}42 \times 42 \times 20$	42	42	19.6	12	29.5	30.2	SJ, JIS
$EE44\times60.6\times15$	44	60.6	15	11.7	31.2	46.6	JIS
EE50 × 42.6 × 14.6	50	42.6	14.6	14.6	34.3	25.6	JIS
EE50 × 66.6 × 14.6	50	66.6	14.6	14.6	34.3	49.6	JIS
EE55 × 55 × 20.7	55	55	20.7	17	37.2	37.8	JIS
EE55 × 56 × 21	55.15	55	20.6	17	37.5	38	SJ
EE55 × 55 × 25	55.15	55	24.6	17	37.5	38	SJ
EE60 × 44.6 × 15.6	60	44.6	15.6	15.6	43.7	28.0	JIS
EE60 × 72 × 15.6	60	72	15.6	15.6	43.7	56.0	JIS
EE65 × 65 × 27	65.2	65	27	19.65	44.2	45.4	SJ

注:标准栏中,SJ表示我国行业标准所列产品规格;JIS表示为日本标准JIS C2514-1989所列产品规格;其余为国内公司产品规格。

#### EI型磁心

图2为EI型磁心的外形图,表2为其尺寸。



## EC型磁心

图3为EC型磁心的外形图,表3为其尺寸。




图3 EC型磁心外形图

单位mm

磁 芯 型 号	A	В	С	D	E	F	标 准
$EI12.5 \times 8.9 \times 5$	12.5	8.9	5	2.4	9.0	5.1	JIS
$EI16 \times 14.2 \times 4.8$	16	14.2	4.8	4.0	11.7	10.2	JIS
$EI19 \times 15.8 \times 5$	19	15.8	5	4.5	14.2	11	JIS
$EI22 \times 19 \times 5.7$	22	19.4	5.7	5.7	16.2	11.4	
$EI22 \times 19 \times 5.8$	22	19.1	5.8	5.8	15.6	11.1	SJ
$EI22 \times 18.6 \times 5.8$	22	18.6	5.8	5.8	15.6	10.6	JIS
EI25 × 18 × 7	25.3	18	7	6.8	18.6	12.1	SJ
$EI25.4 \times 19.2 \times 6.35$	25.4	19.2	6.35	6.35	18.6	12.9	JIS

续表2

磁 芯 型 号	A	В	С	D	Е	F	标准
$EI28 \times 20.3 \times 10.7$	28	20.3	10.7	7.2	18.5	12.3	JIS
EI28 × 20 × 11	28	20	11	7.5	18.6	12	SJ
$EI30 \times 27 \times 11$	30	26.5	11	11	19	16	SJ
$EI30 \times 26.8 \times 10.7$	30	26.8	10.7	10.7	19.5	16.3	JIS
$EI33 \times 28.3 \times 12.7$	33	28.3	12.7	9.7	23.1	19.1	JIS
$\mathrm{EI35} \times 27 \times 10$	35	28.6	10.3	10.3	24.5	17.9	SJ
$\mathrm{EI35} \times 29.2 \times 10.0$	35	29.2	10	10	24.5	18.2	JIS
$\mathrm{EI35} \times 29.2 \times 11.7$	35	29.2	11.7	10	24.5	18.2	JIS
$EI40\times34.8\times11.7$	40	34.8	11.7	11.7	27.0	20.3	JIS
$EI40 \times 33 \times 12$	40	33.1	12	12	26.8	21	SJ
$EI44 \times 37.3 \times 15.0$	44	37.3	15	11.7	31.2	23.3	JIS
EI50 × 42.3 × 14.6	50	42.3	14.6	14.6	34.3	24.8	JIS
$\mathrm{EI}50 \times 42 \times 15$	50	41.5	15	15	34	24.5	SJ
EI60 × 44 × 16	60	44	15.9	15.9	44	27.5	SJ
EI60 × 44.5 × 15.6	60	44.5	15.6	15.6	43.7	28.0	JIS
EI70 × 56 × 20	70	55.5	20	20	48.5	35	SJ

注:标准栏中,SJ表示我国行业标准所列产品规格;JIS表示为日本标准JIS C2514-1989所列产品规格;其余为国内公司产品规格。

表3 EC型磁心尺寸(SJ2743-87)

单位: mm

	寸		磁心	型号	
	'n	EC35	EC41	EC52	EC70
A	min	33.7	39.6	50.9	68.3
A	max	35.3	41.6	53.5	71.7
H=2h;	min	34.3	38.7	48.1	68.7
$H=2H_1$	max	34.9	39.3	48.7	69.3
В		$9.5 \pm 0.3$	$11.6 \pm 0.3$	$13.4 \pm 0.35$	$16.4 \pm 0.4$
$d_{i}$		$9.5 \pm 0.3$	$11.6 \pm 0.3$	$13.4 \pm 0.35$	$16.4 \pm 0.4$
$d_z$	min	22.2	26.3	32.1	43.3
$a_2$	max	23.3	27.8	33.9	45.7
h=2h2	min	23.8	27	31	44.6
$H=ZH_2$	max	25.2	28.6	32.6	46.4

#### . ETD型磁心

图4为ETD型磁心的外形图,表4为其尺寸。




图4 ETD型磁心外形图

# 2.2.2 罐形磁心

罐形磁心也是变压器中常用的一种磁心,它同E形磁 心一样,属壳式结构。罐形磁心的优点是屏蔽性能好,漏 磁和分布电容小, 电感易于调节, 适用于高频变压器和电 感器。RM型磁心是在罐形磁心基础上发展起来的,其引 线槽切口大,特别适用于多绕组或大电流变压器。罐形磁 心和RM型磁心的中心柱分为有孔与无孔的两种,有孔的 磁心一般用作电感线圈或调谐变压器,其电感可以调节; 无孔的磁心截面积大,一般用作功率变压器或宽带变压 器。为满足平面变压器的需要,低矮型无中心孔的RM磁心 已有生产。

在罐形磁心基础上派生出来的磁心有EP型和PQ型磁

表 4 ETD 型磁芯尺寸

单位: mm

磁芯			磁芯	尺寸			#=\#: P.
型号	A	H=2h1	В	$d_t$	$d_2$	h=2h2	标准号
ETD25.5A	$25.5 \pm 0.6$	$18.6 \pm 0.5$	$7.5 \pm 0.25$	$7.5 \pm 0.25$	19.7min	$12.4 \pm 0.5$	JIS
ETD25.5B	$25.5 \pm 0.6$	$31 \pm 0.6$	$7.5 \pm 0.25$	$7.5 \pm 0.25$	19.7min	24.8 ± 0.6	ЛS
ETD28.5A	$28.5 \pm 0.6$	$28 \pm 0.6$	$11.4 \pm 0.3$	$9.9 \pm 0.3$	21.1min	19.2 ± 0.6	JIS
ETD28.5B	$28.5 \pm 0.6$	$33.8 \pm 0.6$	$11.4 \pm 0.3$	$9.9 \pm 0.3$	21.1min	$25 \pm 0.6$	JIS
ETD34	$34.2 \pm 0.8$	$34.6 \pm 0.4$	$10.8 \pm 0.3$	$10.8 \pm 0.3$	$26.3 \pm 0.7$	$24.2 \pm 0.6$	SJ、JIS
ETD35A	35 ± 0.8	$41.4 \pm 0.6$	$11.3 \pm 0.3$	$11.3 \pm 0.3$	25.3min	29.4 ± 0.6	ЛS
ETD35B	$35 \pm 0.9$	$48.8 \pm 0.8$	$11.3 \pm 0.3$	$11.3 \pm 0.3$	25.2min	$36.8 \pm 0.8$	JIS
ETD39	39 ± 0.8	$44.4 \pm 0.8$	$12.8 \pm 0.3$	$12.8 \pm 0.3$	28.4min	$34 \pm 0.8$	JIS
ETD39.1	$39.1 \pm 0.9$	$39.6 \pm 0.4$	$12.5 \pm 0.3$	$12.5 \pm 0.3$	$30.1 \pm 0.8$	$29.2 \pm 0.8$	SJ JIS
ETD40	$40 \pm 1$	$54.6 \pm 0.8$	$13.3 \pm 0.3$	$13.3 \pm 0.3$	28.5min	$40.6 \pm 0.8$	JIS
ETD42	42 ± 0.9	$42.4 \pm 0.8$	$15.2 \pm 0.4$	$15.2 \pm 0.4$	30.1min	$30.6 \pm 0.8$	JIS
ETD44	44 ± 1	$44.6 \pm 0.4$	$14.8 \pm 0.4$	$14.8 \pm 0.4$	$33.3 \pm 0.8$	40.4 ± 0.8	SJ、JIS
ETD45	45 ± 1	$48 \pm 0.8$	$14.8 \pm 0.4$	$14.8 \pm 0.4$	32.2min	$33 \pm 0.8$	JIS
ETD48.7	48.7 ± 1.1	49.4 ± 0.4	$16.3 \pm 0.4$	$16.3 \pm 0.4$	$37 \pm 0.9$	36.2 ± 0.8	SJ、JIS
ETD49	49 ± 1.1	$62.4 \pm 0.8$	$17.2 \pm 0.4$	$17.2 \pm 0.4$	36min	45.4 ± 0.8	JIS
ETD50	$50 \pm 1.2$	$66.6 \pm 0.8$	$16.5 \pm 0.4$	$16.5 \pm 0.4$	35.8min	$50 \pm 0.8$	JIS

注:在标准号栏中,SJ表示为我国行业标准SJ/T10282-91所列尺寸;JIS表示为日本标准JIS C 2514-1989所列尺寸,该标准中所 规定的产品型号为"FEER",本表统一为"ETD"。

心。它兼有罐形磁心的优点,又可作为功率变压器磁心来 使用。

#### 罐形磁心

图5为罐形磁心的外形图,表5为其主要尺寸。 RM型磁心

图6为RM型磁心的外形图,表6为其主要尺寸。

PQ型磁心

图7为PQ型磁心的外形图,表7为其主要尺寸。




图5 罐形磁心外形图

表 5 罐形磁芯的主要尺寸 (GB9630-88)

磁芯			磁芯尺	寸 /mm			夕 计
型号	$d_i$	$d_2$	$d_3$	$d_i$	ħ,	$h_2$	备 注
G9 × 5	9~9.3	7.5~7.75	3.7~3.9	2.22	5.1~5.4	3.6~3.9	
G11 × 7	10.9~11.3	9~9.4	4.5~4.7	2~2.2	6.3~6.6	4.4~4.7	
G14×8	13.8~14.2	11.6~12	5.8~6	2.22	8.2~8.5	5.6~6	
G18×11	17.6~18.4	14.9~15.4	7.3~7.6	3~3.2	10.4~10.7	7.2~7.6	
G22 × 13	21.2~22	17.9~18.5	9.1~9.4	4.4~4.7	13.2~13.6	9.2~9.6	
G26 × 16	25~26	21.2~22	11.1~11.5		15.9~16.3	11~11.4	
G30 × 19	29.5~30.5	25~25.8	13.1~13.5		18.6~19	13~13.4	
G36 × 22	35~36.2	29.9~30.9	15.6~16.2	5.4~5.7	21.4~22	14.6~15	·
G42 × 29	41.7~43.1	35.6~37	17.1~17.7		29.3~29.9	20.3~20.7	




图6 RM型磁心外形图

表 6 RM 型磁芯的主要尺寸 (IEC431)

磁芯			磁力	忠尺 寸 /r	nm		
型号	A	$d_2$	$d_3$	$d_i$	L	$h_{I}$	$h_2$
RM4	9.4~9.8	7.95~8.35	3.7~3.9	20.21	11 以下	10.0 10.5	7.0~7.4
RM5	11.8~12.3	10.2~10.6	4.7~4.9	2.0~2.1	14.6 以下	10.3~10.5	6.3~6.7
RM6R		12.1.12.0			10.0 N/T	100 105	0001
RM6S	14.1~14.7	12.4~12.9	6.1~6.4	3.0~3.1	18.3 以下	12.3~12.5	8.0~8.4
RM7	16.5~17.2	14.75~15.4	6.95~7.25		20.3 以下	13.3~13.5	8.4~8.9
RM8	18.9~19.7	17.0~17.7	8.25~8.55	4.4~4.6	23.2 以下	16.3~16.5	10.8~11.3
RM10	23.6~24.7	21.2~22.1	10.5~10.9		28.5 以下	18.5~18.7	12.4~13
RM12	28.7~29.8	25.0~26.0	12.3~12.8	5.4~5.6	37.4 以下	23.2~23.6	16.8~17.4
RM14	33.5~34.7	29.0~30.2	14.4~15.0		42.2 以下	28.8~29.0	50.8~21.4

表 7 PQ 型磁芯的主要尺寸 (SJ/T 11153-1998)

				•						
					磁	芯 规	格			
	寸	PQ	PQ	PQ	PQ	PQ	PQ	PQ	PQ	PQ
/n	nm	20×16	20×20	26 × 20	26 × 25	32 × 20	32 × 30	35 × 35	40 × 40	50 × 50
	max	20.9	20.9	26.95	26.95	32.5	32.5	35.7	41.4	50.7
$A_I$	min	20.1	20.1	26.05	26.05	31.5	31.5	34.5	39.6	49.3
	max	14.4	14.4	19.45	19.45	22.5	22.5	26.5	28.6	32.6
$A_2$	min	13.6	13.6	18.55	18.55	21.5	21.5	25.5	27.4	31.4
	max	18.4	18.4	22.95	22.95	28.0	28.0	32.5	37.6	44.7
B	min	17.6	17.6	22.05	22.05	27.0	27.0	31.5	36.4	43.3
	max	9.0	9.0	12.2	12.2	13.7	13.7	14.6	15.2	20.35
C	min	8.6	8.6	11.8	11.8	13.2	13.2	14.1	14.6	19.65
	max	16.4	20.4	20.4	25.0	20.8	30.6	35.0	40.0	50.2
2D	min	16.0	20.0	19.9	24.5	20.3	30.1	34.5	39.5	49.7
E	max	12.0	12.0	15.5	15.5	19.0	19.0	23.5	28.0	31.5
	max	10.6	14.6	11.8	16.4	11.8	21.6	25.3	29.8	36.4
2H	min	10.0	14.0	11.2	15.8	11.2	21.0	24.7	29.2	35.8

EE 型磁心参数 茶8

C <sub>I</sub> l <sub>e</sub> /mm  2.82 19.5  2.27 26.1  2.27 26.1  2.10 31.4  2.10 31.4  2.10 31.4  3.10  1.84 31.0  1.87 35.1  1.87 35.1  1.75 39.8  2.69 61.3  1.75 39.8  2.69 61.3  1.17 46.4  1.11 49.0  1.181 49.0  1.198 65.5  1.105 52.5	Ae     Amin       /mm²     /mm²       6.92     6.48       11.5     11.3       14.9     12.0       12.1     11.9       16.8     16.5       19.2     19.2       20.1     19.4       19.2     19.2       23.0     22.5       27.7     21.8	/mm <sup>3</sup> 135 301 469	$l_m$	$S_{M_{\tilde{s}}}$	$G_C$	AP	7 47×10 <sup>3</sup>	F+F.	$A_T \times 10^3$
/mm <sup>-1</sup> /mm       2.82     19.5       2.27     26.1       2.10     31.4       2.10     31.4       2.10     31.4       2.46     29.9       1.84     31.0       1.83     35.1       1.87     37.6       2.87     55.1       1.75     39.8       2.69     61.3       1.75     39.8       2.69     61.3       1.12     46.4       1.12     46.4       1.12     42.1       1.81     49.0       1.98     65.5       1.73     62.8       1.75     52.5		/mm³ 135 301 469			)	,		- III -	
2.82 19.5 2.27 26.1 2.10 31.4 2.10 31.4 3.10 31.6 1.84 31.0 1.83 35.1 1.87 35.1 1.73 39.8 2.69 61.3 1.75 39.8 2.69 61.3 1.75 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.13 65.5 1.83 65.5 1.84 49.0		301	/cm	/cm <sub>2</sub>	s <sub>o</sub>	/cm	/cm <sup>5</sup>	/cm <sup>2</sup>	/cm <sup>4</sup>
2.27 26.1 2.10 31.4 2.10 31.4 1.84 29.9 1.84 31.0 1.83 35.1 1.87 35.1 1.73 39.7 1.75 39.8 2.69 61.3 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.13 65.5 1.05 52.5		301	2.55	0.135	99.0	0.00934	0.254	3.24	1.88
2.10 31.4 1.84 31.0 1.84 31.0 1.83 35.1 1.87 35.1 1.73 39.7 1.75 39.8 2.69 61.3 2.69 61.3 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.12 46.4 1.13 65.5 1.05 52.5		469	3.17	0.227	1.5	0.0261	0.947	5.41	3.16
5       2.46       29.9         1.84       31.0         1.83       35.1         1.87       37.6         2.87       55.1         1.73       39.8         2.69       61.3         1.45       46.4         1.12       46.4         1.12       40.0         1.81       49.0         1.73       65.5         1.73       62.8         1.05       52.5			3.67	0.352	2.3	0.0524	2.13	8.20	4.55
1.84       31.0         1.83       35.1         1.87       37.6         2.87       55.1         1.73       39.7         1.75       39.8         2.69       61.3         1.45       46.4         1.12       46.4         1.12       40.0         1.81       49.0         1.98       65.5         1.05       52.5		362	3.22	0.270	1.8	0.0327	1.23	6.44	3.39
1.83       35.1         1.87       37.6         2.87       55.1         1.73       39.7         1.75       39.8         2.69       61.3         1.45       46.4         1.12       46.4         1.12       40.0         1.81       49.0         1.98       65.5         1.05       52.5		521	4.17	0.475	2.6	0.0798	3.21	8.35	6.17
1.87       37.6         2.87       55.1         1.73       39.7         1.75       39.8         2.69       61.3         1.45       46.4         1.12       42.1         1.81       49.0         1.81       49.0         1.73       62.8         1.05       52.5		674	4.30	0.416	3.4	0.0799	3.57	66.6	5.29
2.87 55.1 1.73 39.7 1.75 39.8 2.69 61.3 1.45 46.4 1.12 46.4 1.12 42.1 1.18 49.0 1.98 65.5 1.73 62.8		754	4.05	0.401	3.7	9080.0	4.00	10.3	5.29
1.73     39.7       1.75     39.8       2.69     61.3       1.45     46.4       1.12     42.1       1.12     42.1       1.81     49.0       1.98     65.5       1.73     62.8       1.05     52.5		1060	4.30	0.816	5.2	0.157	7.00	16.3	6.61
1.75     39.8       2.69     61.3       1.45     46.4       1.12     46.4       1.12     42.1       1.81     49.0       1.98     65.5       1.73     62.8       1.05     52.5		912	5.12	0.560	4.5	0.129	5.79	13.2	6.34
2.69 61.3 1.45 46.4 1.12 46.4 1.12 42.1 1.81 49.0 1.98 65.5 1.73 62.8 1.05 52.5		903	5.02	0.561	4.4	0.127	5.76	12.9	6.37
1.45     46.4       1.12     46.4       1.12     42.1       1.81     49.0       1.98     65.5       1.73     62.8       1.05     52.5	2.8 22.5	1400	5.12	1.10	6.9	0.251	11.2	9.61	7.99
1.12 46.4 1.12 42.1 1.81 49.0 1.98 65.5 1.73 62.8 1.05 52.5	2.0 30.5	1490	5.08	0.605	7.3	0.194	12.2	15.9	8.21
1.12 42.1 1.81 49.0 1.98 65.5 1.73 62.8 1.05 52.5	1.5 35.0	1930	5.24	0.490	10	0.203	16.1	18.0	8.36
1.81     49.0       1.98     65.5       1.73     62.8       1.05     52.5	7.5 33.6	1580	5.57	0.551	7.8	0.207	13.9	16.8	8.81
1.98 65.5 1.73 62.8 1.05 52.5	7.0 21.6	1330	6.23	1.03	6.4	0.278	12.1	18.9	9.11
1.73 62.8 1.05 52.5	3.1 32.5	2170	5.75	1.13	11	0.374	21.5	25.1	9.93
1.05 52.5	6.3 33.6	2280	5.57	1.08	11	0.392	25.5	23.8	11.2
	50.0 50.0	2630	6.33	0.765	13	0.383	30.2	22.8	11.5
$EE25 \times 20 \times 6.2$ 1.32   49.9   37.5	7.9 37.9	1890	6.67	0.819	10	0.310	17.6	21.7	9.33
$EE25 \times 25 \times 7$   1.12   58.0   51.8	1.8 51.8	3000	6.28	06.0	15	0.466	38.5	24.8	12.8
$EE25 \times 32 \times 6.35$   1.83   73.5   40.1	0.1 40.0	2950	6.59	1.50	15	0.602	36.6	30.9	12.4
EE25.4 $\times$ 19 $\times$ 6.35 1.20 48.1 40.1	0.1 39.4	1930	95.9	0.810	9.5	0.325	19.9	21.1	10.3
EE25.4 $\times$ 32 $\times$ 6.35   1.84   74.1   40.2	0.2 39.4	2980	95.9	1.63	14.6	0.655	40.2	30.9	13.5
EE26×34×7   1.64   76.2   46.4	6.4 45.9	3540	6.51	1.50	17.5	969.0	49.6	32.5	14.0

0	C	)
u	×	1
IJ	7	•
Ų	ď	ſ
7	•	٠

	- 1		- 1		※枚 &						
瀬	- 1	有效参	> 数					参光	数据		
$l_e$		$A_{e}$	$A_{min}$	$V_e$	$l_m$	$S_{M_{\bullet}}$	$G_C$	$A_{P_{\perp}}$	$A_Z \times 10^3$	$F_m$ + $ ilde{F}_C$	$A_T \times 10^3$
/mm/		/mm <sup>2</sup>	$/\text{mm}^2$	/mm <sup>3</sup>	/cm	$/\mathrm{cm}^2$	/g	/cm <sup>4</sup>	/cm <sup>5</sup>	$/\mathrm{cm}^2$	$/\mathrm{cm}^4$
73.6		87.2	77.0	6420	7.30	1.45	32	1.26	151	38.8	23.5
6.59		58.2	49.0	3840	6.91	1.01	20	0.588	49.5	33.5	12.9
58.0		109	107	6350	7.22	0.763	31	0.832	126	32.7	19.9
90.4		110	107	9930	7.22	1.52	49	1.67	255	47.5	25.6
74.7		83.3	80.5	6220	80.8	1.58	31	1.32	136	41.4	21.8
9:59		116	114	7800	8.90	1.29	38	1.50	195	41.9	25.6
104		118	107	12300	8.90	2.65	09	3.13	415	62.2	33.8
6.69		106	100	7380	8.76	1.43	37	1.52	183	44.8	24.8
105		104	100	10800	8.76	2.73	53	2.84	337	59.9	30.9
105		121	117	12700	9.10	2.73	63	3.30	439	62.7	34.6
97.1		147	147	14300	9.63	2.36	70	3.47	530	0.89	37.1
77.4		127	114	0986	92.6	1.78	48	2.26	294	55.0	29.9
117		145	137	17000	69.6	3.23	83	4.68	701	80.2	41.3
8.76		142	135	13900	10.5	2.72	89	3.86	522	64.3	37.6
97.1		179	177	17400	11.1	2.72	85	4.87	785	75.5	45.2
97.1	l	234	231	22700	12.0	2.72	110	6.36	1240	83.3	54.6
133		185	176	24600	11.7	4.71	120	8.71	1380	106	56.0
96.3		226	213	21700	12.2	2.61	106	5.90	1090	81.5	50.2
144		222	213	32000	12.2	5.06	157	11.2	2040	124	63.9
123	ı	353	352	43600	14.1	3.97	214	14.0	3510	128	80.8
124	l	350	350	43400	14.2	3.97	213	13.9	3420	129	78.9
124		418	418	51800	15.0	3.97	254	16.6	4620	189	89.2
110		248	242	27300	15.3	4.06	134	10.1	1630	116	59.8
166		244	242	40500	15.3	8.12	200	19.8	3160	167	78.0

表9 EI型磁心参数

					4	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR	× //					
廢 芯 型 号		廢芍	有效	参 数					参考	数 据		
	$C_I$	$l_e$	$A_e$	$A_{min}$	$V_{e}$	$l_m$	$S_{M_{\tilde{s}}}$	$G_{C}$	$A_{P}$	$A_Z \times 10^3$	$F_m$ + $\tilde{F}_C$	$A_T \times 10^3$
	/mm <sub>-1</sub>	/mm	/mm <sup>2</sup>	/mm <sup>2</sup>	/mm <sub>3</sub>	/cm	$/\mathrm{cm}^2$	g/	/cm <sup>4</sup>	/cm <sup>5</sup>	$/\mathrm{cm}^2$	/cm <sup>4</sup>
$E112.5 \times 8.9 \times 5$	1.44	21.9	15.3	12.0	335	3.67	0.176	1.6	0.0269	1.22	5.75	3.35
$EI16 \times 14.2 \times 4.8$	1.81	34.7	19.2	19.2	999	4.36	0.408	3.2	0.0783	3.45	68.6	5.18
EI19×15.8×5	1.71	39.3	23.0	22.5	903	5.12	0.55	4.4	0.127	5.68	13.1	6.29
E122×19×5.7	1.27	43.3	34.0	34.0	1470	5.75	09.0	7	0.204	12.1	17.6	8.19
$E122 \times 19 \times 5.8$	1.03	42.4	41.0	41.0	1740	5.57	0.54	8.4	0.221	16.3	17.1	9.37
$E122 \times 18.6 \times 5.8$	1.11	41.7	37.5	33.6	1560	5.57	0.541	7.5	0.203	13.7	16.7	8.73
EI25×18×7	1.14	47.1	41.4	41.4	2250	6.64	0.71	11	0.294	18.3	20.6	9.40
$E125.4 \times 19.2 \times 6.35$	1.20	48.3	40.2	39.4	1940	6.56	0.817	9.5	0.328	20.1	21.1	10.4
$E128 \times 20.3 \times 10.7$	0.574	49.2	85.8	77.0	4220	7.30	0.726	20	0.623	73.2	26.9	17.3
EI28×20×11	0.57	43.1	84.2	84.2	4050	7.36	999.0	19.5	0.561	64.2	26.9	17.7
$EI30 \times 26.8 \times 10.7$	0.524	57.8	110	107	6370	7.22	0.758	30.6	0.834	127	33.0	20.0
EI30×27×11	0.51	57.4	113	113	6490	7.08	0.64	31.2	0.723	115	32.6	17.8
$E133 \times 28.3 \times 12.7$	0.559	0.99	118	107	7810	8.90	1.33	37.5	1.57	208	40.9	26.7
EI35×27×10	99.0	6.99	101	101	0229	8.79	1.27	32.5	1.28	147	42.1	21.8
$E135 \times 29.2 \times 10$	0.659	68.4	104	100	7110	9.52	1.37	34.2	1.42	156	42.5	21.9
$EI35 \times 29.2 \times 11.7$	0.563	68.4	122	117	8320	9.10	1.37	40	1.67	224	44.7	26.9
$E140 \times 33 \times 12$	0.54	77.0	142	142	10900	99.6	1.55	52.5	2.20	324	54.6	29.6
$E140 \times 34.8 \times 11.7$	0.516	76.5	148	137	11300	69.6	1.61	54.5	2.38	364	56.2	32.1
$E144 \times 37.3 \times 15$	0.461	86.7	188	176	16300	11.7	2.35	78.5	4.42	710	72.9	43.6
$E150\times42.3\times14.6$	0.417	94.6	227	213	21400	12.2	2.53	103	5.74	1070	86.7	49.8
$E150 \times 42 \times 15$	0.41	94.4	230	230	21700	12.2	2.33	104	5.36	1010	85.6	46.5
$E160 \times 44 \times 16$	0.45	111	248	248	27600	15.4	3.86	133	9.57	1540	116	56.0
$E160 \times 44.5 \times 15.6$	0.444	110	247	242	27100	15.3	4.06	130	10.0	1620	116	59.6
$EI70 \times 56 \times 20$	0.33	133	399	399	52900	17.2	4.99	254	19.9	4620	163	87.0

表 10 EC 型磁心参数

		$A_T \times 10^3$	/cm <sup>4</sup>	32.9	46.2	71.1	126
		$F_m + \tilde{F_C}$	/cm <sup>2</sup>	41.6	47.5	87.7	167
	数 据	$A_Z \times 10^3$	/cm <sup>5</sup>	215	499	1340	5080
	参考	$A_{P_{i}}$	/cm <sup>4</sup>	1.37	2.60	5.62	17.8
沙坎		$G_C$	g/	16	30	56	127
この 単微心参数		$S_{M_{\tilde{s}}}$	/cm <sub>z</sub>	1.62	2.15	3.12	6:39
衣 10 I		$l_m$	/cm	5.36	6.31	7.52	62.6
		$V_{e}$	/mm/	6530	10800	18800	40100
	参 数	$A_{min}$	/mm/	71	901	141	211
	有效	$A_{e}$	/mm <sub>z</sub>	84.3	121	180	279
	廢 芍	$l_e$	/mm	77.4	89.3	105	144
		$C_I$	/mm/	0.918	0.735	0.581	0.514
		磁心型号		EC35	EC41	EC52	EC70

表 11 ETD 型磁心参数

	$A_T \times 10^3$	/cm <sub>4</sub>	16.5	21.5	30.4	33.4	38.5	44.5	47.7	54.8	50.8	62.9	62.4	65.0	70.5	79.8	94.4	0.86
	$F_m$ + $\tilde{F}_C$	/cm <sup>2</sup>	20.3	29.5	31.2	36.6	45.5	52.2	55.0	63.3	0.09	75.9	67.5	76.1	9.62	93.0	110	117
数据	$A_Z \times 10^3$	/cm <sub>2</sub>	34.7	68.3	165	213	295	441	550	736	588	1120	1100	1170	1420	1940	3050	3270
参老	$A_{P}$	/cm <sup>4</sup>	0.353	0.700	0.974	1.27	1.82	2.40	2.99	3.71	3.21	5.00	4.43	5.28	5.70	7.93	10.9	11.9
	$G_C$	ģ	5.4	7.0	13.8	14	20	26	30	35	30	46.7	46.5	47.5	53	62	84	85
	$S_{M_{\bullet}}$	/cm <sup>2</sup>	0.794	1.59	1.13	1.48	1.88	2.18	2.72	2.79	2.57	3.29	2.42	3.05	3.00	3.76	4.52	5.15
	$l_m$	/cm	4.51	4.51	5.10	5.10	6.00	5.98	5.98	6.71	6.83	6.80	7.37	7.80	7.63	8.64	8.61	8.47
	$V_{e}$	/mm <sub>3</sub>	2110	3180	5410	6360	7700	9940	11500	13500	11600	17700	17600	18000	20100	24200	32400	33500
数	Amin	/mm <sup>2</sup>	42.5	42.5	77.0	77.0	92.0	100	100	129	123	139	179	172	172	209	228	214
磁芯有效参	$A_{e_{\underline{a}}}$	$/\text{mm}^2$	44.4	44.0	86.2	85.6	97.0	110	110	133	125	152	183	173	190	211	241	232
凝	$l_e$	/mm	47.5	72.3	62.8	74.3	79.0	90.1	105	101	97.6	117	96.3	104	106	115	134	144
	$C_{I}$	/mm	1.07	1.64	0.728	898.0	0.814	0.816	0.957	0.762	0.742	0.768	0.527	0.599	0.555	0.542	0.558	0.621
	磁心型号		ETD25.5A	ETD25.5B	ETD28.5A	ETD28.5B	ETD34	ETD35A	ETD35B	ETD39	ETD39.1	ETD40	ETD42	ETD44	ETD45	ETD48.7	ETD49	ETD50

表 12 罐型磁心参数

	$A_T \times 10^3$	$/\mathrm{cm}^4$	2.71	4.13	6.70	11.8	17.4	25.2	36.2	52.1	81.2
	$F_m$ + $ ilde{F}_C$	/cm <sup>2</sup>	2.71	4.15	89.9	11.0	16.3	23.0	31.9	44.7	9.79
数据	$A_Z \times 10^3$	/cm <sup>5</sup>	0.339	1.04	3.35	13.2	34.6	87.3	222	547	1480
参考	$A_{P_{i}}$	/cm <sup>4</sup>	0.00648	0.0150	0.0393	0.113	0.246	0.497	1.02	2.02	4.82
	$G_C$	g/	8.0	1.8	3.2	0.9	12	20	34	54	104
	$S_{M_{\tilde{A}}}$	/cm <sup>2</sup>	0.0648	0.0946	0.157	0.263	0.391	0.534	0.748	1.00	1.82
	$l_m$	/cm	1.91	2.29	2.93	3.69	4.48	5.29	6.24	7.46	8.61
	$V_{e_{a}}$	/mm <sub>3</sub>	125	252	500	1120	2000	3460	6100	10600	18300
数	$A_{min_n}$	/mm <sup>2</sup>	7.9	13.2	19.8	36.0	50.9	77.4	116	172	214
芯有效参	$A_e$	/mm <sub>z</sub>	10.0	15.9	25.0	43.0	63.0	93.0	136	202	265
磁点	$l_e$	/mm	12.5	15.9	20.0	25.9	31.6	37.2	45.0	52.0	0.69
	$C_I$	/mm-1	1.25	1.00	08.0	09.0	0.50	0.40	0.33	0.26	0.26
	磁心型号		G9×5	G11×7	G14×8	G18×11	G22×13	G26×16	G30×19	G36×22	G42×29

表 13 RM型磁心参数

					C1 12	X / DEH IIII	× / ×					
		磁。	: 芯有效参	: 数					参考	数 据		
磁心型号	$C_{I}$	$l_e$	$A_{e}$	Amin	$V_{e_{\perp}}$	$l_m$	$S_{M_{\tilde{A}}}$	$G_C$	$A_{P}$	$A_Z \times 10^3$	$F_m + \tilde{F}_C$	$A_T \times 10^3$
	/mm/	/mm	/mm <sup>2</sup>	/mm <sub>2</sub>	/mm <sub>3</sub>	/cm	/cm <sup>2</sup>	/g	/cm <sup>4</sup>	/cm <sup>5</sup>	/cm <sup>2</sup>	/cm <sup>4</sup>
RM4	1.90	21.0	11.0	8.0	232	2.01	0.15	1.4	0.0165	0.903	5.84	3.91
RM4-W	1.62	22.5	13.9	11.3	313	2.01	0.15	1.9	0.0209	1.44	5.84	4.61
RM5	1.00	20.8	20.8	14.8	430	2.52	0.18	2.9	0.0374	3.09	7.87	7.14
RM5-W	0.94	22.3	23.8	18.1	530	2.52	0.18	3.5	0.0428	4.05	7.87	7.62
RM6S	98.0	26.9	31.3	23.4	840	3.10	0.25	4.5	0.0782	7.90	11.3	9.38
RM6S-W	0.80	28.5	35.7	30.7	1020	3.10	0.25	0.9	0.0892	10.3	11.3	10.1
RM6R	0.80	25.6	32.0	23.4	820	3.10	0.25	4.4	0.08	8.26	11.1	10.1
RM6R-W	0.72	27.3	37.9	30.7	1030	3.10	0.25	6.1	0.0948	11.6	11.1	11.2
RM7	0.74	29.8	40.0	32.3	1200	3.57	0.34	7.1	0.136	15.2	14.4	12.8
RM7-W	0.65	30.9	47.0	39.6	1450	3.57	0.34	8.5	0.160	21.0	14.4	14.5
RM8	0.67	35.1	52.0	40.0	1840	4.22	0.49	10.8	0.255	31.4	20.1	17.2
RM8-W	0.59	38.0	64.0	55.0	2400	4.22	0.49	11.8	0.314	47.6	20.1	19.6

续表 13

		$A_T \times 10^3$	/cm <sup>4</sup>	25.7	28.6	41.8	47.2	52.8	66.4
		$F_m + \tilde{F_C}$	$/cm^2$	29.5	29.5	44.4	44.4	62.7	62.7
	数 据	$A_Z \times 10^3$	/cm <sup>5</sup>	9.68	127	275	396	099	905
	参 考 勃	$A_{P}$	/cm <sup>4</sup>	0.564	0.673	1.35	1.62	2.68	3.13
		$G_{C}$	g/	17.7	23.0	35.6	45.3	67.0	72.4
		$S_{M_{\bullet}}$	/cm <sub>2</sub>	89.0	89.0	1.08	1.08	1.52	1.52
11 11 11		$l_m$	/cm	5.23	5.23	6.13	6.13	7.13	7.13
		$V_{e}$	/mm <sub>2</sub>	3470	4500	0099	8400	12600	13600
	数	$A_{min_{\bullet}}$	/mm <sup>2</sup>	0.99	0.06	100	125	146	170
	芯有效参	$A_e$	/mm <sup>2</sup>	83.0	0.66	125	150	176	206
	磁式	$l_e$	/mm	42.0	45.0	52.7	56.0	71.0	66.1
		$C_I$	/mm/	0.50	0.45	0.42	0.37	0.40	0.32
		磁心型号		RM10	RM10-W	RM12	RM12-W	RM14	RM14-W

注:型号后的字母"W"表示为无中心孔磁心。

表 14 PQ 型磁心参数

	$A_T \times 10^3$	$/\mathrm{cm}^4$	18.5	20.3	27.4	31.7	36.9	48.1	65.1	77.6	121
	$F_m + \tilde{F}_C$	/cm <sup>2</sup>	16.9	19.7	28.4	32.6	36.3	46.9	60.7	77.1	114
数据	$A_Z \times 10^3$	/cm <sup>5</sup>	43.0	57.2	151	208	348	277	1120	1590	4480
参考	$A_{P_{j}}$	/cm <sup>4</sup>	0.306	0.408	0.719	0.997	1.37	2.40	4.31	6.55	14.2
	$G_C$	g/	11	14	29	32	47	59	85	95	195
	$S_{M_{\bullet}}$	/cm <sub>2</sub>	0.494	0.658	0.604	0.845	0.805	1.49	2.20	3.26	4.33
	$l_m$	/cm	4.42	4.42	99'5	99.5	69.9	69'9	7.54	8.28	10.4
	$V_{e}$	/mm <sup>3</sup>	2310	2790	5490	6530	9420	11970	17260	20450	37100
数	$A_{min}$	/mm <sup>2</sup>	59.1	59.1	109	108	142	142	162	175	314
有效	$A_{e}$	/mm <sub>z</sub>	62	62	119	118	170	161	196	201	328
磁点	$l_e$	/mm	37.4	45.4	46.3	55.5	55.5	74.6	87.9	102	113
	$C_{I}$	/mm-1	09.0	0.732	0.389	0.470	0.326	0.463	0.448	0.507	0.345
	磁心型号		PQ20×16	PQ20×20	PQ26×20	PQ26×25	PQ32×20	PQ32×30	PQ35×35	PQ40×40	PQ50×50
	芯有效参数 参 考 数	磁芯有效参数     参考数据       C1     I <sub>e</sub> A <sub>e</sub> I <sub>m</sub> S <sub>M</sub> G <sub>C</sub> A <sub>P</sub> A <sub>Z</sub> ×10³     F <sub>m</sub> +F <sub>C</sub>	$C_1$ $l_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $l_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $A_T \times 10^3$	磁 芯 有 效 参 数 $C_l$ $l_e$ $A_{e}$ $I_{m}$ $I_{e}$ $I_{m}$ $S_{M}$ $G_{C}$ $A_{P}$ $A_{Z} \times 10^{3}$ $F_{m} + F_{C}$ $I_{m} + F_{C}$ /mm <sup>-1</sup>	磁 芯 有 效 参 数         参 考 数 据 $C_1$ $l_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $l_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $A_T + F_C$	厳古有效参数 $C_1$ $l_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $l_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $I_m$ /mm <sup>-1</sup> /mm <sup>-1</sup> /mm         /mm         /mm         /mm         /cm         /cm         /g         /cm <sup>4</sup> /cm <sup>5</sup> /cm <sup>2</sup>	厳古有效参数 $C_l$ $l_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $l_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ /mm <sup>-1</sup> /mm       /mm <sup>2</sup> /mm <sup>3</sup> /cm       /cm       /g       /cm <sup>4</sup> /cm <sup>5</sup> /cm <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup> /cm <sup>2</sup>	厳古有效参数 $C_1$ $I_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $I_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $I_m^2$ /mm <sup>-1</sup> /mm         /mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> /mm         /mm         /mm         /mm         /mm <sup>2</sup> /mm         /	一版 古 教 參 数           C <sub>I</sub> $I_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $I_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $I_m$ /mm <sup>-1</sup> /mm <sup>-1</sup> /mm         /mm </td <td>磁 芯 有 效 参 数           <math>C_I</math> <math>I_e</math> <math>A_{min}</math> <math>V_e</math> <math>I_m</math> <math>S_M</math> <math>G_C</math> <math>A_P</math> <math>A_Z \times 10^3</math> <math>F_m + F_C</math> <math>V_mm^{-1}</math> <math>I_m</math> <math>I_m</math></td> <td><math>C_I</math> <math>I_e</math> <math>A_e</math> <math>A_{min}</math> <math>V_e</math> <math>I_m</math> <math>S_M</math> <math>G_C</math> <math>A_P</math> <math>A_Z \times 10^3</math> <math>F_m + F_C</math> <math>I_m</math> <math>I_m</math><!--</td--></td>	磁 芯 有 效 参 数 $C_I$ $I_e$ $A_{min}$ $V_e$ $I_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $V_mm^{-1}$ $I_m$	$C_I$ $I_e$ $A_e$ $A_{min}$ $V_e$ $I_m$ $S_M$ $G_C$ $A_P$ $A_Z \times 10^3$ $F_m + F_C$ $I_m$ </td

# 2.3 常用铁氧体磁心参数

在进行高频变压器计算时,必须知道所选磁芯的等效 参数及其有关的参考数据,表8为EE型磁芯的参数,表9为 EI型磁芯的参数,表10为EC型磁芯的参数,表11为ETD型 磁芯的参数,表12为罐形磁芯的参数,表13为RM型磁芯 的参数,表14为PQ型磁芯的参数。表8至表14中的磁芯有 效参数计算公式如下:

磁芯系数C1、C2

$$C_1 = \sum \frac{I}{A}$$

$$C_2 = \sum \frac{l}{4^2}$$

式中C<sub>1</sub>——磁芯系数(mm<sup>-1</sup>);

C。——磁芯系数 ( mm<sup>-3</sup> ) ;

l——磁芯横截面相等部分的长度(mm)

A——磁芯给定部分的横截面积(mm²)。

磁芯有效磁路长度l。、有效截面积A。和有效体积V。

$$l_e = \frac{C_1^2}{C_2}$$

$$A_e = \frac{C_1}{C_2}$$

$$V_e = l_e A_e = \frac{C_1^3}{C_2^2}$$

式中1。——磁芯有效磁路长度(mm);

A。——磁芯有效截面积(mm²);

V。——磁芯有效体积(mm³)。

更详细的计算,可参考行业标准SJ/T 10281-91《磁芯 零件有效参数的计算》。

表8至表14中的磁芯参考数据意义如下:

 $l_m$ ——线圈平均匝长(cm);

S., ——磁芯窗口面积, 它等干磁芯窗口宽度与窗口高 度的乘积(cm2);

G<sub>c</sub> ——磁芯质量(g);

A。——面积乘积(cm<sup>4</sup>),是按输出功率选择磁芯尺 寸的一个重要参数,其计算公式为

$$A_P = A_a S_M$$

A<sub>7</sub> ——磁芯结构系数 (cm<sup>5</sup>),是按效率或调整率选 择磁芯尺寸的一个重要参数,其计算公式为

$$A_Z = \frac{A_e^2 S_M}{l_m}$$

F<sub>m</sub>+F<sub>c</sub> ——变压器线圈散热表面积与磁芯散热表面积 之和(cm²),用于温升计算。

A<sub>т</sub>——变压器结构常数(cm⁴),是按初级电感和电 阻选择磁芯尺寸的一个参数,其计算公式为

$$A_T = \frac{A_e S_M}{l_e l_m}$$

