

BILUO (SHENZHEN) CO.,LTD 8-D CORRECTIVE ACTION REPORT (矯正與預防措施處理報告)

8D NO: BL160427001


☒ SUPPLIER(供應商) 中銀海
 ☐ INTERNAL(內部)
 ☐ CUSTOMER(客戶)

發生日期	2016.4.7	發生地點	生產線	品名規格/料號	LM358
批量/不良數	1000/200	不良率	20.00%	發生次數	☒ 首次 ☐ 再次 ☐ 連續

I 問題點描述:


芯片开启功能的时候没有反应，主要是没有混响,3102输送到358的混频信号358没有放大

不良波形图



信号没有放大，波形静止不动

正常波形图



信号放大，波形可以正常 均匀的放大跳动

核准: Jason 4/28 审核: [Signature] 填表人: 王磊

II 團隊成員: (包含姓名/部門)
 組長:
 團隊成員:

III 根本原因: (為何會發生不良) 完成日期:

IV 不良流出原因: (不良為何會流出) 完成日期:

V 短期對策: (包括在制半成品/成品/庫存品/如何處理?) 完成日期:

VI 長期計劃: (包括: 1. 如何預防 2. 如何落實對策, 持續改善) 完成日期:

VII 確認改善對策有效性 完成日期:

VIII 核準: 填表人:

追蹤確認: 結案日期: