




调试时芯片周围的电阻（R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8），仅 R2 和 R6 上件，其他的悬空。连接器 U3 通过一根 1 米的 USB 3.0 的线连接到主机的 USB3.0 接口。连接器 U7 端直接插入优盘。

调试结果是：

测量电压正常，但就是主机没有任何反应，也就是信号不通，重新插拔也没有效果。

但有时重新插拔会导致主机蓝屏。

请问可能是什么原因导致不同呢？

如果电阻配的配置不太合适会不通吗？