考虑到众多买不起仿真器的劳苦大众!下面提供利用 PC RS232 下载 FLASH 到 281x 的方法, 此教程适用与现在的所以 C2000 系列,包括最小 28335。

(要电脑的全部杀毒软件关了!!!)

- 1、先安装 sdf28xx_v3_3_serial, 安装安装路径与 CCS3.3 安装路径相同;
- 2. 安装 SDF1ash 软件: SetupCCSP1atinum_v30329, 安装路径与 CCS3.3 安装路径相同;
- 3. 编辑 sdopts. cfg 文件(此目的是在 SDFLASH 软件中能找到串口端口号,此文件存放在你所安装的 windows 的 System32 目录下(没找到?(电脑的全部杀毒软件关了吗,赶紧关了再重新安装!))
 - (1)用记事本的方式打开 sdopts.cfg
 - (2)在"# End of sdopts.cfg"前加入如下文本:

[EmulatorId=C1]

EmuPortAddr=0xC1

EmuPortMode=RS232

EmuProductName=SERIAL FLASH

[EmulatorId=C2]

EmuPortAddr=0xC2

EmuPortMode=RS232

EmuProductName=SERIAL FLASH

[EmulatorId=C3]

EmuPortAddr=0xC3

EmuPortMode=RS232

 $EmuProductName = SERIAL_FLASH$

[EmulatorId=C4]

EmuPortAddr=0xC4

EmuPortMode=RS232

EmuProductName=SERIAL FLASH


- 3. 利用串口线连接 DSP 与 PC 机;配置 F2812 为从 SCI-A 的启动模式,复位时:GPIOF4=0 ,GPIOF12=0 ,GPIOF3=1,GPIOF2=1;(本人开发板配置跳线帽旁边已经标明配置电平 例如 MDXA 的右边为一 0,表示跳线帽接至 0)(GPIOf4 为 SCI_A TXD 端子,复位完成后应恢复原 DSP 能传输信号状态(拔出上面的跳线帽),否则无法进行 FLASH 烧写)
- 4. 打开 SDFlash, 路径为: 例如本人 CCS3.3 路径为 D:\studysoft\ccs3.3,可在该目录下找到一 SDFLASH 文件夹,点击\bin下 SDFlash.exe,如下图所示。



5. 打开 F2812SerialFlash.sdp 工程,

路径: D:\studysoft\ccs3.3\sdflash\myprojects\sdf28xx_v3_3_serial\f2812

5、 打开 Project-Settings 菜单,对工程进行配置,点击 target(默 认进入 target),如图,



Driver: 指向 F281xRS232Flash.dll (for F281x devices), (路径在 f2812 里)


Emulator: 这里选择 DSP 跟 PC 连接的串口,具体是哪个串口可查看: 右击 我的电脑-->属性-->硬件-->设备管理器--.



可以看到具体是哪个串口,我的是 COM4。如果用的是 USB 转串口线,可修改对应的串口端口。具体方法:右击对应的串口端口,本例中是 USB Serial Port(COM4),-->属性-->端口设置-->高级,这时可以看到下图界面

COM4 的高级设置			?×
COM 端口号 (P):	COM4	I	确定
USB传输大小 选择较低设置来改正低波特率时的性能问题 选择较高设置来提高性能			取消 默认值(D)
接收(字节): 发送(字节):	1050	v	
BM选项 选择较低设置来更正响应	Z问题	上 其他选项 ————————————————————————————————————	V

修改成 COM1--4 都可, (注意尽量不要选已经在使用中的端口)



Board: 选择 f2812 文件夹中的 ccBrd028x.dat


Processor name: 保持默认的就行

7、然后选择 erase 算法设置:

Algorithm File: 选择 f2812 文件夹下的 F2812SerialFlash.out 文件。

其他选项保持默认即可。

8、选择 programming 设置:



松华电子工作室 http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=pengwr

Algorithm File: 选择跟擦除算法一样的文件 F2812SerialFlash.out

Flash Data File: 想要烧写的.out 文件(注:此文件必须能从 FLASH 中启动,并完好运行)

其他默认设置。

7、选择 Verify 算法设置:

Algorithm File:选择跟擦除算法、编程算法一样的程序。 点击确定按钮,保存配置。

- 8. 保存 SDFlash 工程
- 9. 打开刚才配置好的工程,DSP上电或复位,以 SCI-A 模式启动
- 10. 复位 **SDFlash**,单击菜单中的 红色 **R** 按钮。
- 11. 点击菜单中的 FLASH 编程按钮,开始编程(当显示连接中时,拔除 SCITRXDA 的跳线帽),开始编程
- 12.大概几十秒后,编程完毕后,将 XPM/MC 引脚接至低电平(拔除 SCITRXDA 跳线帽),重启系统,系统从 FLASH 启动,运行用户程序。

注意:本系统采用的晶振是 30MHz 的,如果不是该频率需要对工程重新编译,具体步骤参考 TI 相关文档。

1,软件: CCS 生成能够下载到 flash 中的代码,最好先用仿真器下载验证,然后下载 SDflash 软件,(需要在 Spectrum Digital 网站寻找, SDflash 的使用请参考自带的文档, 网上有很多的说明)